



**ZAWIADOMIENIE:
COMMUNICATION:**

Wydane przez: **MINISTER TRANSPORTU**
Issued by: **MINISTER OF TRANSPORT**
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, POLAND

dotyczące: **UDZIELENIA HOMOLOGACJI**
concerning: **APPROVAL GRANTED**
~~**ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI**~~
~~**APPROVAL EXTENDED**~~
~~**ODMOWY HOMOLOGACJI**~~
~~**APPROVAL REFUSED**~~
~~**COFNIĘCIA HOMOLOGACJI**~~
~~**APPROVAL WITHDRAWN**~~
~~**OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI**~~
~~**PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED**~~



zamiennego zespołu okładziny hamulcowej na podstawie Regulaminu nr 90.
replacement brake lining assembly pursuant to Regulation No. 90.

Nr homologacji: **E20 90R-01813/008**
Approval No.:

Nr rozszerzenia:
Extension No.:

- Nazwa i adres występującego o homologację:**
Applicant`s name and address:
**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk n/B, Polska / Poland**
- Nazwa i adres producenta:**
Manufacturer`s name and address:
**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk n/B, Polska / Poland**
- Marka i typ zespołu okładziny hamulcowej:**
Make and type of brake lining assembly:
K-127
- Marka i typ okładziny hamulcowej:**
Make and type of brake lining:
FR-101
- Hamulce pojazdów (osi), w których typ zespołu okładziny hamulcowej określa się jako oryginalny zespół okładziny hamulcowej:**
Vehicles (axles) brake for which the brake lining assembly type qualifies as original brake lining assembly:
Nie dotyczy
N/a
- Hamulce pojazdów (osi), w których typ zespołu okładziny hamulcowej określa się jako zamienny zespół okładziny hamulcowej:**
Vehicles (axles) brake for which the brake lining assembly type qualifies as replacement brake lining assembly:
Patrz dokumentacja homologacyjna KAMPOL
Refer to approval documentation of KAMPOL

6.1. **dotatkowo, w przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. Regulaminu nr 78, homologowane skojarzenie(-a) zespołu okładziny hamulcowej :**
additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78 approved brake lining assembly combination(-s):
Nie dotyczy
N/a

7. **Data przedstawienia zespołu okładziny hamulcowej do homologacji:**
Submitted for approval on:
2007-01-18

8. **Placówka techniczna odpowiedzialna za badania homologacyjne:**
Technical service responsible for approval tests:
Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska
Automotive Industry Institute, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Poland

8.1. **Data opracowania wyników badań:**
Date of test report:
2007-07-21

8.2. **Numer opracowania wyników badań:**
Number of test report:
BLP.048.07H

9. **Homologacja udzielona/ rozszerzona/ odmówiona/ cofnięta.**
Approval granted/ extended/ refused/ withdrawn.

10. **Miejscowość:** **PL 00-928 Warszawa**
Place:

11. **Data:** **2007 -09- 0 6**
Date:

12. **Podpis:**
Signature:


Z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU
Jerzy Kwil
Naczelnik Wydziału w Warszawie Technicznych Pielęgnacji
w Departamencie Drog i Transportu Drogowego



13. **Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dokumentów przechowywanych przez organ administracji, który udzielił homologacji i dostępnych na żądanie**
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the administrative services having delivered the approval and which can be obtained upon request

Lista dokumentów:
List of documents:

1. **Dokumentacja homologacyjna KAMPOL, edycja 005/07**
Approval documentation of KAMPOL, issue 005/07
2. **Sprawozdanie z badań nr BLP.048.07H**
Test report No. BLP.048.07H