



ZAWIADOMIENIE:
COMMUNICATION:

Wydane przez: **MINISTER TRANSPORTU**
Issued by: **MINISTER OF TRANSPORT**
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, POLAND


dotyczące: ~~UDZIELENIA HOMOLOGACJI~~
concerning: ~~APPROVAL GRANTED~~
ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI
~~APPROVAL EXTENDED~~
ODMOWY HOMOLOGACJI
~~APPROVAL REFUSED~~
COFNIĘCIA HOMOLOGACJI
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

zamiennego zespołu okładziny hamulcowej na podstawie Regulaminu nr 90.
replacement brake lining assembly pursuant to Regulation No. 90.

Nr homologacji: **E20 90R-01805/006**
Approval No.:

Nr rozszerzenia: **01**
Extension No.:

- Nazwa i adres występującego o homologację:**
Applicant`s name and address:
**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk n/B, Polska / Poland**
- Nazwa i adres producenta:**
Manufacturer`s name and address:
**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk n/B, Polska / Poland**
- Marka i typ zespołu okładziny hamulcowej:**
Make and type of brake lining assembly:
K-142; K-148; K-163; K-170
- Marka i typ okładziny hamulcowej:**
Make and type of brake lining:
RNA
- Hamulce pojazdów (osi), w których typ zespołu okładziny hamulcowej określa się jako oryginalny zespół okładziny hamulcowej:**
Vehicles (axles) brake for which the brake lining assembly type qualifies as original brake lining assembly:
Nie dotyczy
N/a
- Hamulce pojazdów (osi), w których typ zespołu okładziny hamulcowej określa się jako zamienny zespół okładziny hamulcowej:**
Vehicles (axles) brake for which the brake lining assembly type qualifies as replacement brake lining assembly:
Patrz dokumentacja homologacyjna Kampol
Refer to approval documentation of Kampol



6.1. **dotatkowo, w przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. Regulaminu nr 78, homologowane skojarzenie(-a) zespołu okładziny hamulcowej :**
additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78 approved brake lining assembly combination(-s):
Nie dotyczy
N/a

7. **Data przedstawienia zespołu okładziny hamulcowej do homologacji:**
Submitted for approval on:
2005-04-18

8. **Placówka techniczna odpowiedzialna za badania homologacyjne:**
Technical service responsible for approval tests:
Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska
Automotive Industry Institute, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Poland

8.1. **Data opracowania wyników badań:**
Date of test report:
2005-06-15

8.2. **Numer opracowania wyników badań:**
Number of test report:
BLM.040.05H

9. **Homologacja udzielona/ rozszerzona/ odmówiona/ cofnięta**
Approval granted/ extended/ refused/ withdrawn

10. **Miejscowość:** **PL 00-928 Warszawa**
Place:

11. **Data:** **2007-10-10**
Date:

12. **Podpis:**
Signature:

Z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU
Naczelnik Wydziału ds. Bezpieczeństwa Pojazdów
w Departamencie Drog i Transportu Drogowego



13. **Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dokumentów przechowywanych przez organ administracji, który udzielił homologacji i dostępnych na żądanie**
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the administrative services having delivered the approval and which can be obtained upon request

Lista dokumentów:

List of documents:

1. **Dokumentacja homologacyjna Kampol, edycja 012/07**
Approval documentation of Kampol, issue 012/07
2. **Opinia nr ND/066/2007**
Opinion No. ND/066/2007