



ZAWIADOMIENIE:
COMMUNICATION:

Wydane przez: **MINISTER INFRASTRUKTURY**
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, Polska
Issued by: **MINISTER OF INFRASTRUCTURE**
Chałubińskiego Str. 4/6, 00-928 Warsaw, Poland

dotyczące: **UDZIELENIA HOMOLOGACJI**
concerning: **APPROVAL GRANTED**
~~**ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI**~~
~~**APPROVAL EXTENDED**~~
~~**ODMOWY HOMOLOGACJI**~~
~~**APPROVAL REFUSED**~~
~~**COFNIĘCIA HOMOLOGACJI**~~
~~**APPROVAL WITHDRAWN**~~
~~**OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI**~~
~~**PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED**~~




zamiennego zespołu okładziny hamulcowej na podstawie Regulaminu nr 90.
replacement brake lining assembly pursuant to Regulation No. 90.

Nr homologacji:
Approval No.: **E20 90R-01813/015**

Nr rozszerzenia:
Extension No.:

- 1. Nazwa i adres występującego o homologację:**
Applicant's name and address:
KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk n/B, Polska / Poland
- 2. Nazwa i adres producenta:**
Manufacturer's name and address:
KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk n/B, Polska / Poland
- 3. Marka i typ zespołu okładziny hamulcowej:**
Make and type of brake lining assembly:
K-187 (Kampol)
FO9014 (Fomar Friction)
CRM004ABE (Automotive Brake Engineering)
- 4. Marka i typ okładziny hamulcowej:**
Make and type of brake lining:
FR-101
- 5. Hamulce pojazdów (osi), w których typ zespołu okładziny hamulcowej określa się jako oryginalny zespół okładziny hamulcowej:**
Vehicles (axles) brake for which the brake lining assembly type qualifies as original brake lining assembly:
Nie dotyczy
N/a
- 6. Hamulce pojazdów (osi), w których typ zespołu okładziny hamulcowej określa się jako zamienny zespół okładziny hamulcowej:**
Vehicles (axles) brake for which the brake lining assembly type qualifies as replacement brake lining assembly:
Patrz dokumentacja homologacyjna Kampol, edycja 001/11
Refer to approval documentation of Kampol, issue 001/11

- 6.1. **dotatkowo, w przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. Regulaminu nr 78, homologowane skojarzenie(-a) zespołu okładziny hamulcowej :**
additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78 approved brake lining assembly combination(-s):
Nie dotyczy
N/a
7. **Data przedstawienia zespołu okładziny hamulcowej do homologacji:**
Submitted for approval on:
2011-09-17
8. **Placówka techniczna odpowiedzialna za badania homologacyjne:**
Technical service responsible for approval tests:
Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska
Automotive Industry Institute, Jagiellońska Str. 55, 03-301 Warsaw, Poland
- 8.1. **Data opracowania wyników badań:**
Date of test report:
2011-10-03
- 8.2. **Numer opracowania wyników badań:**
Number of test report:
BLP.051.11H
9. **Homologacja udzielona/ rozszerzona/ odmówiona/ cofnięta**
Approval granted/ ~~extended~~/ ~~refused~~/ ~~withdrawn~~
10. **Miejscowość:** 00-928 Warszawa
Place:
11. **Data:** 02. 11. 2011
Date:
12. **Podpis:**
Signature:
- Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Jerzy Król
Naczelnik Wydziału
Warunków Technicznych Przejazdów i Przewozów Specjalnych
w Departamencie Transportu Drogowego
- 
13. **Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dokumentów dostępnych na żądanie, przechowywanych przez organ administracji, który udzielił homologacji**
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the administrative services having delivered the approval and which can be obtained upon request
- Lista dokumentów:**
List of documents:
- Dokumentacja homologacyjna Kampol, edycja 001/11**
Approval documentation of Kampol, issue 001/11
 - Sprawozdanie z badań nr BLP.051.11H**
Test report No. BLP.051.11H