

**ZAWIADOMIENIE:
COMMUNICATION:**



**Wydane przez: DYREKTOR TRANSPORTOWEGO DOZORU
TECHNICZNEGO**

ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa, Polska

**Issued by: DIRECTOR OF TRANSPORTATION TECHNICAL
SUPERVISION**

Chałubińskiego Str. 4, 00-928 Warsaw, Poland

dotyczące: UDZIELENIA HOMOLOGACJI

concerning: APPROVAL GRANTED

ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

APPROVAL EXTENDED

ODMOWY UDZIELENIA HOMOLOGACJI

APPROVAL REFUSED

COFNIĘCIA HOMOLOGACJI

APPROVAL WITHDRAWN

OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI

PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

**zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulca bębnowego
zgodnie z regulaminem nr 90.**

**of a replacement brake lining assembly or replacement drum brake lining
pursuant to Regulation No. 90.**

Nr homologacji: E20 90R-02B0815/0040

Approval No.:

Nr rozszerzenia:

Extension No.:

1. Nazwa i adres występującego o homologację:

Applicant's name and address:

**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska / Poland**

2. Nazwa i adres producenta:

Manufacturer's name and address:

**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska / Poland**

3. Marka i typ zespołu okładzin hamulcowych/okładziny hamulca bębnowego:

Make and type of ~~brake lining assembly~~/drum brake lining:

**Kampol K-739,
Automotive Brake Engineering C0F032ABE**

4. Marka i typ okładziny hamulcowej:

Make and type of brake lining:

BERAL 1127

5. Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako oryginalny zespół okładzin hamulcowych/oryginalną okładzinę hamulca bębnowego:

Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as original brake lining assembly/original drum brake lining:

Nie dotyczy

N/a

6. Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako zamienny zespół okładzin hamulcowych/zamienną okładzinę hamulca bębnowego:

Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as replacement brake lining assembly/replacement drum brake lining:

**Patrz opis zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulców bębnowych
Kampol, edycja 011/14**

**Refer to description of the replacement brake lining assemblies or replacement drum brake linings of
Kampol, issue 011/14**

6.1. W przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. regulaminu nr 78, dodatkowo, połączenie (połączenia) homologowanego zespołu okładzin hamulcowych:
Additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78, approved brake lining assembly combination(s):

Nie dotyczy

N/a

7. Data przedstawienia do homologacji:

Submitted for approval on:

2014-01-02

8. Placówka techniczna wykonująca badania homologacyjne:

Technical service responsible for approval tests:

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska

Automotive Industry Institute, Jagiellońska Str. 55, 03-301 Warsaw, Poland

8.1. Data sprawozdania z badań:

Date of test report:

2014-01-29

8.2. Numer sprawozdania z badań:

Number of test report:

BLP.012.14H

9. Udzielono/rozszerzono/odmówiono udzielenia/cofnięto homologację

Approval granted/extended/refused/withdrawn

10. Miejscowość:

Warszawa

Place:


11. Data:

6 maja 2014 r.

Date:

12. Podpis:

Signature:


DYREKTOR
Andrzej Kulis



13. Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dostępnych na żądanie dokumentów składających się na akta homologacyjne, przedłożonych organom udzielającym homologacji typu.
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities delivered the approval and which can be obtained upon request

Lista dokumentów:

List of documents:

1. Opis zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulców bębnowych Kampol, edycja 011/14

Description of the replacement brake lining assemblies or replacement drum brake linings of Kampol, issue 011/14

2. Sprawozdanie z badań nr BLP.012.14H

Test report No. BLP.012.14H