

**ZAWIADOMIENIE:  
COMMUNICATION:**




**Wydane przez: DYREKTOR TRANSPORTOWEGO DOZORU  
TECHNICZNEGO**

**ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa, Polska**

**Issued by: DIRECTOR OF TRANSPORTATION TECHNICAL  
SUPERVISION**

**Chałubińskiego Str. 4, 00-928 Warsaw, Poland**



**dotyczące: UDZIELENIA HOMOLOGACJI**

**concerning: APPROVAL GRANTED**

**ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI**

**APPROVAL EXTENDED**

**ODMOWY UDZIELENIA HOMOLOGACJI**

**APPROVAL REFUSED**

**COFNIĘCIA HOMOLOGACJI**

**APPROVAL WITHDRAWN**

**OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI**

**PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED**

**zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulca bębnowego  
zgodnie z regulaminem nr 90.**

**of a replacement brake lining assembly or replacement drum brake lining  
pursuant to Regulation No. 90.**

**Nr homologacji: E20 90R-02B0815/0048**

Approval No.:

**Nr rozszerzenia:**

Extension No.:

**1. Nazwa i adres występującego o homologację:**

Applicant's name and address:

**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,  
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska / Poland**

**2. Nazwa i adres producenta:**

Manufacturer's name and address:

**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,  
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska / Poland**

**3. Marka i typ zespołu okładzin hamulcowych/okładziny hamulca bębnowego:**

Make and type of brake lining assembly/drum brake lining:

**Kampol K-770,  
Automotive Brake Engineering C00307ABE**

**4. Marka i typ okładziny hamulcowej:**

Make and type of brake lining:

**BERAL 1127**

**5. Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako oryginalny zespół okładzin hamulcowych/oryginalną okładzinę hamulca bębnowego:**

Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as original brake lining assembly/original drum brake lining:

**Nie dotyczy**

N/a

**6. Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako zamienny zespół okładzin hamulcowych/zamienną okładzinę hamulca bębnowego:**

Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as replacement brake lining assembly/replacement drum brake lining:

**Patrz opis zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulców bębnowych  
Kampol, edycja 019/14**

Refer to description of the replacement brake lining assemblies or replacement drum brake linings of  
Kampol, issue 019/14

- 6.1. **W przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. regulaminu nr 78, dodatkowo, połączenie (połączenia) homologowanego zespołu okładzin hamulcowych:**  
Additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78, approved brake lining assembly combination(s):

**Nie dotyczy**

N/a

7. **Data przedstawienia do homologacji:**

Submitted for approval on:

**2014-01-02**

8. **Placówka techniczna wykonująca badania homologacyjne:**

Technical service responsible for approval tests:

**Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska**

Automotive Industry Institute, Jagiellońska Str. 55, 03-301 Warsaw, Poland

- 8.1. **Data sprawozdania z badań:**

Date of test report:

**2014-01-29**

- 8.2. **Numer sprawozdania z badań:**

Number of test report:

**BLP.020.14H**

9. **Udzielono/rozszerzono/odmówiono udzielenia/cofnięto homologację**

Approval granted/extended/refused/withdrawn

10. **Miejscowość: Warszawa**

Place:

11. **Data: 6 maja 2014 r.**

Date:

12. **Podpis:**

Signature:

DYREKTOR  
p.p.  
Andrzej Lis



13. **Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dostępnych na żądanie dokumentów składających się na akta homologacyjne, przedłożonych organom udzielającym homologacji typu.**  
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities delivered the approval and which can be obtained upon request

**Lista dokumentów:**

List of documents:

1. **Opis zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulców bębnowych Kampol, edycja 019/14**  
Description of the replacement brake lining assemblies or replacement drum brake linings of Kampol, issue 019/14
2. **Sprawozdanie z badań nr BLP.020.14H**  
Test report No. BLP.020.14H