

**ZAWIADOMIENIE:  
COMMUNICATION:**

**Wydane przez: DYREKTORA TRANSPORTOWEGO  
DOZORU TECHNICZNEGO**

**ul. Chałubińskiego 8,  
00-613 Warszawa, Polska**

**Issued by: DIRECTOR OF TRANSPORTATION  
TECHNICAL SUPERVISION**

**Chałubińskiego Str. 8,  
00-613 Warsaw, Poland**



**dotyczące: UDZIELENIA HOMOLOGACJI**

**concerning: APPROVAL GRANTED**

**ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI**

**APPROVAL EXTENDED**

**ODMOWY UDZIELENIA HOMOLOGACJI**

**APPROVAL REFUSED**

**COFNIĘCIA HOMOLOGACJI**

**APPROVAL WITHDRAWN**

**OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI**

**PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED**



**zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulca bębnowego  
zgodnie z regulaminem nr 90.**

**of a replacement brake lining assembly or replacement drum brake lining pursuant to Regulation  
No. 90.**

**Nr homologacji: E20 90R-02A0815/0146**

**Approval No.:**

**Nr rozszerzenia:**

**Extension No.:**

**1. Nazwa i adres występującego o homologację:**

**Applicant's name and address:**

**KAMPOL Spółka Jawna Adam i Mieczysław Kopczyński,  
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska**

**2. Nazwa i adres producenta:**

**Manufacturer's name and address:**

**KAMPOL Spółka Jawna Adam i Mieczysław Kopczyński,  
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska**

**3. Marka i typ zespołu okładzin hamulcowych/okładziny hamulca bębnowego:**

**Make and type of brake lining assembly/drum brake lining:**

**873**

**oznaczenie handlowe / trade mark: K-873 (KAMPOL), CRM007ABE (ABE)**

**4. Marka i typ okładziny hamulcowej:**

**Make and type of brake lining:**

**BE1127**

**5. Pojazdy/osie/hamulec, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako oryginalny zespół okładzin hamulcowych/oryginalną okładzinę hamulca bębnowego:**

**Vehicles/axes/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as original brake lining assembly/original drum brake lining:**

**Nie dotyczy**


**N/a**

**6. Pojazdy/osie/hamulec, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako zamienny zespół okładzin hamulcowych/zamienną okładzinę hamulca bębnowego:**

**Vehicles/axes/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as replacement brake lining assembly/replacement drum brake lining:**

**Dokument informacyjny KAMPOL, edycja 009/16**

**KAMPOL information document, issue 009/16**

- 6.1. **W przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. regulaminu nr 78, dodatkowo, połączenie (połączenia) homologowanego zespołu okładzin hamulcowych:**  
Additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78, approved brake lining assembly combination(s):  
**Nie dotyczy**  
N/a
7. **Data przedstawienia do homologacji:**  
Submitted for approval on:  
**2017-01-25**
8. **Placówka techniczna wykonująca badania homologacyjne:**  
Technical service responsible for approval tests:  
**Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska**  
Automotive Industry Institute, Jagiellońska Str. 55, 03-301 Warsaw, Poland
- 8.1. **Data sprawozdania z badań:**  
Date of test report:  
**2016-08-31**
- 8.2. **Numer sprawozdania z badań:**  
Number of test report:  
**BLP.139.16H**
9. **Udzielono/rozszerzono/odmówiono udzielenia/cofnięto homologację**  
Approval granted/extended/refused/withdrawn
10. **Miejscowość:** **Warszawa**  
Place: **Warsaw**
11. **Data:** **13 lutego 2017 r.**  
Date: **13<sup>th</sup> of February 2017**
12. **Podpis:**  
Signature:   
**DYREKTOR**  
**Jan Urbanowicz**
13. **Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dostępnych na żądanie dokumentów składających się na akta homologacyjne, przedłożonych organom udzielającym homologacji typu.**  
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities delivered the approval and which can be obtained upon request  
**Lista dokumentów:**  
List of documents:  
1. **Dokument informacyjny KAMPOL, edycja 009/16**  
KAMPOL information document, issue 009/16  
2. **Sprawozdanie z badań nr BLP.139.16H**  
Test report No. BLP.139.16H





DYREKTOR  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Warszawa, dnia 13 lutego 2017r.

TDT.H9-1003-2826-73/17

## DECYZJA

Na podstawie art. 70h ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 128) oraz art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego:

**wydaje świadectwo homologacji „Zawiadomienie”**

**nr E20 90R-02A0815/0146**

„Zawiadomienie” o udzieleniu homologacji stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

## UZASADNIENIE

Decyzja niniejsza zgodna jest z wnioskiem strony, dlatego też zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia.

## POUCZENIE

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, gdyż jest zgodna z żądaniem strony.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



DYREKTOR  
*[Signature]*

Otrzymuje:

1. KAMPOL Spółka jawna  
Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński  
Plac Sportowy 10  
07-220 Kamieńczyk  
-za potwierdzeniem odbioru
2. a/a