



ZAWIADOMIENIE:
COMMUNICATION:

**Wydane przez: DYREKTORA TRANSPORTOWEGO
DOZORU TECHNICZNEGO**

**ul. Chalubińskiego 8,
00-613 Warszawa, Polska**

**Issued by: DIRECTOR OF TRANSPORTATION
TECHNICAL SUPERVISION
Chalubińskiego Str. 8,
00-613 Warsaw, Poland**

dotyczące: UDZIELENIA HOMOLOGACJI

concerning: APPROVAL GRANTED

**ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI
APPROVAL EXTENDED**

**ODMOWY UDZIELENIA HOMOLOGACJI
APPROVAL REFUSED**

**COFNIĘCIA HOMOLOGACJI
APPROVAL WITHDRAWN**

**OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED**



**zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulca bębnowego
zgodnie z regulaminem nr 90.**

**of a replacement brake lining assembly or replacement drum brake lining pursuant to Regulation
No. 90.**

Nr homologacji: E20 90R-02A0815/0147

Approval No.:

**Nr rozszerzenia:
Extension No.:**

1. Nazwa i adres występującego o homologację:

Applicant's name and address:

**KAMPOL Spółka Jawna Adam i Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska**

2. Nazwa i adres producenta:

Manufacturer's name and address:

**KAMPOL Spółka Jawna Adam i Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska**

3. Marka i typ zespołu okładzin hamulcowych/okładziny hamulca bębnowego:

Make and type of brake lining assembly/drum-brake lining:

877

oznaczenie handlowe / trade mark: K-877 (KAMPOL), CRY003ABE (ABE)

4. Marka i typ okładziny hamulcowej:

Make and type of brake lining:

BE1127

5. Pojazdy/osie/hamulec, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako oryginalny zespół okładzin hamulcowych/oryginalną okładzinę hamulca bębnowego:

Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum-brake lining type qualifies as original brake lining assembly/original drum-brake lining:

Nie dotyczy

N/a

6. Pojazdy/osie/hamulec, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako zamienny zespół okładzin hamulcowych/zamienną okładzinę hamulca bębnowego:

Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum-brake lining type qualifies as replacement brake lining assembly/replacement drum-brake lining:

Dokument informacyjny KAMPOL, edycja 010/16

KAMPOL information document, issue 010/16

6.1. W przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. regulaminu nr 78, dodatkowo, połączenie (połączenia) homologowanego zespołu okładzin hamulcowych:
Additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78, approved brake lining assembly combination(s):

Nie dotyczy

N/a

7. Data przedstawienia do homologacji:

Submitted for approval on:

2017-01-25

8. Placówka techniczna wykonująca badania homologacyjne:

Technical service responsible for approval tests:

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska

Automotive Industry Institute, Jagiellońska Str. 55, 03-301 Warsaw, Poland

8.1. Data sprawozdania z badań:

Date of test report:

2016-08-31

8.2. Numer sprawozdania z badań:

Number of test report:

BLP.140.16H

9. Udzielono/~~rozszerzono~~/~~odmówiono udzielenia~~/~~cofnięto~~ homologację

Approval granted/~~extended~~/~~refused~~/~~withdrawn~~

10. Miejscowość: Warszawa

Place: Warsaw

14. Data: 13 lutego 2017 r.

Date: 13th of February 2017

12. Podpis:

Signature:

DYREKTOR

Jacek Urbanowicz



13. Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dostępnych na żądanie dokumentów składających się na akta homologacyjne, przedłożonych organom udzielającym homologacji typu.

Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities delivered the approval and which can be obtained upon request

Lista dokumentów:

* List of documents:

1. Dokument informacyjny KAMPOL, edycja 010/16

KAMPOL information document, issue 010/16

2. Sprawozdanie z badań nr BLP.140.16H

Test report No. BLP.140.16H



DYREKTOR
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Warszawa, dnia 13 lutego 2017r.

TDT.H9-1003-2825-72/17

DECYZJA

Na podstawie art. 70h ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 128) oraz art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego:

wydaje świadectwo homologacji „Zawiadomienie”

nr E20 90R-02A0815/0147

„Zawiadomienie” o udzieleniu homologacji stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzja niniejsza zgodna jest z wnioskiem strony, dlatego też zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, gdyż jest zgodna z żądaniem strony.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



DYREKTOR
[Signature]

Otrzymuje:

1. KAMPOL Spółka jawna
Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński
Plac Sportowy 10
07-220 Kamięńczyk
-za potwierdzeniem odbioru
2. a/a