

**ZAWIADOMIENIE:  
COMMUNICATION:**



**Wydane przez: DYREKTORA TRANSPORTOWEGO  
DOZORU TECHNICZNEGO  
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska**

**Issued by: DIRECTOR OF TRANSPORTATION  
TECHNICAL SUPERVISION  
Chałubińskiego Str. 8, 00-613 Warsaw, Poland**

**dotyczące: UDZIELENIA HOMOLOGACJI**

**concerning: APPROVAL GRANTED**

**ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI**

**APPROVAL EXTENDED**

**ODMOWY UDZIELENIA HOMOLOGACJI**

**APPROVAL REFUSED**

**COFNIĘCIA HOMOLOGACJI**

**APPROVAL WITHDRAWN**

**OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI**

**PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED**



**zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulca bębnowego  
zgodnie z regulaminem nr 90.**

**of a replacement brake lining assembly or replacement drum brake lining  
pursuant to Regulation No. 90.**

**Nr homologacji: E20 90R-02A0815/0155**

Approval No.:

**Nr rozszerzenia:**

Extension No.:

**1. Nazwa i adres występującego o homologację:**

Applicant's name and address:

**KAMPOL Spółka Jawna Adam i Mieczysław Kopczyński,  
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska**

**2. Nazwa i adres producenta:**

Manufacturer's name and address:

**KAMPOL Spółka Jawna Adam i Mieczysław Kopczyński,  
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska**

**3. Marka i typ zespołu okładzin hamulcowych/okładziny hamulca bębnowego:**

Make and type of brake lining assembly/drum brake lining:

**885**

**oznaczenie handlowe / trade mark: K-885 (KAMPOL), CRY004ABE (ABE)**

**4. Marka i typ okładziny hamulcowej:**

Make and type of brake lining:

**BE1127**

**5. Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako oryginalny zespół okładzin hamulcowych/oryginalną okładzinę hamulca bębnowego:**

**Nie dotyczy**

Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as original brake lining assembly/original drum brake lining: N/a

**6. Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako zamienny zespół okładzin hamulcowych/zamienną okładzinę hamulca bębnowego:**

Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as replacement brake lining assembly/replacement drum brake lining:

**Dokument informacyjny KAMPOL, edycja 004/17**

KAMPOL information document, issue 004/17

**6.1. W przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. regulaminu nr 78, dodatkowo, połączenie (połączenia) homologowanego zespołu okładzin hamulcowych:**

Additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78, approved brake lining assembly combination(s):

**Nie dotyczy**

N/a

7. **Data przedstawienia do homologacji:**

Submitted for approval on:

2017-04-05

8. **Placówka techniczna wykonująca badania homologacyjne:**

Technical service responsible for approval tests:

**Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska**

Automotive Industry Institute, Jagiellońska Str. 55, 03-301 Warsaw, Poland

8.1. **Data sprawozdania z badań:**

Date of test report:

2017-03-31

8.2. **Numer sprawozdania z badań:**

Number of test report:

**BLP.070.17H**

9. **Udzielono/rozszerzono/odmówiono udzielenia/cofnięto homologację**

Approval granted/extended/refused/withdrawn

10. **Miejscowość:**

**Warszawa**

Place:

Warsaw

11. **Data:**

**12 maja 2017 r.**

Date:

12<sup>th</sup> of May 2017

12. **Podpis:**

Signature:

DYREKTOR

*[Handwritten signature]*



13. **Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dostępnych na żądanie dokumentów składających się na akta homologacyjne, przedłożonych organom udzielającym homologacji typu.**

Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities delivered the approval and which can be obtained upon request

**Lista dokumentów:**

List of documents:

1. **Dokument informacyjny KAMPOL, edycja 004/17**  
KAMPOL information document, issue 004/17
2. **Sprawozdanie z badań nr BLP.070.17H**  
Test report No. BLP.070.17H



**DYREKTOR  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO**

Warszawa, dnia 12 maja 2017r.

TDT.H9-1003-10813-389/17

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 70h ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) oraz art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego:

**wydaje świadectwo homologacji „Zawiadomienie”**

**nr E20 90R-02A0815/0155**

„Zawiadomienie” o udzieleniu homologacji stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

## **UZASADNIENIE**

Decyzja niniejsza zgodna jest z wnioskiem strony, dlatego też zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia.

## **POUCZENIE**

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, gdyż jest zgodna z żądaniem strony.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



**DYREKTOR**  
*JAN STRUJANOWICZ*

Otrzymuje:

1. KAMPOL Spółka jawna  
Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński  
Plac Sportowy 10  
07-220 Kamieńczyk  
-za potwierdzeniem odbioru
2. a/a