

ZAWIADOMIENIE:  
COMMUNICATION:



Wydane przez: **DYREKTORA TRANSPORTOWEGO  
DOZORU TECHNICZNEGO**  
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Issued by: **DIRECTOR OF TRANSPORTATION  
TECHNICAL SUPERVISION**  
Chałubińskiego Str. 8, 00-613 Warsaw, Poland

dotyczące: **UDZIELENIA HOMOLOGACJI**

concerning: **APPROVAL GRANTED**

~~ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI~~

~~APPROVAL EXTENDED~~

~~ODMOWY UDZIELENIA HOMOLOGACJI~~

~~APPROVAL REFUSED~~

~~COFNIĘCIA HOMOLOGACJI~~

~~APPROVAL WITHDRAWN~~

~~OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI~~

~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~



**zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulca bębnowego  
zgodnie z regulaminem nr 90.**

**of a replacement brake lining assembly or replacement drum brake lining  
pursuant to Regulation No. 90.**

Nr homologacji:

Approval No.: **E20 90R-02A0815/0151**

Nr rozszerzenia:

Extension No.:

**1. Nazwa i adres występującego o homologację:**

Applicant's name and address:

**KAMPOL Spółka Jawna Adam i Mieczysław Kopczyński,  
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska**

**2. Nazwa i adres producenta:**

Manufacturer's name and address:

**KAMPOL Spółka Jawna Adam i Mieczysław Kopczyński,  
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska**

**3. Marka i typ zespołu okładzin hamulcowych/~~okładziny hamulca bębnowego~~:**

Make and type of brake lining assembly/~~drum brake lining~~:

**890**

**oznaczenie handlowe / trade mark: K-890 (KAMPOL), C0R033ABE (ABE)**

**4. Marka i typ okładziny hamulcowej:**

Make and type of brake lining:

**BE1127**

**5. Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/~~typ okładziny hamulca bębnowego~~ kwalifikuje się jako oryginalny zespół okładzin hamulcowych/~~oryginalną okładzinę hamulca bębnowego~~:**

**Nie dotyczy**

Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/~~drum brake lining type~~ qualifies as original brake lining assembly/~~original drum brake lining~~: **N/a**

**6. Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/~~typ okładziny hamulca bębnowego~~ kwalifikuje się jako zamienny zespół okładzin hamulcowych/~~zamienną okładzinę hamulca bębnowego~~:**

Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/~~drum brake lining type~~ qualifies as replacement brake lining assembly/~~replacement drum brake lining~~:

**Dokument informacyjny KAMPOL, edycja 005/17**


**KAMPOL information document, issue 005/17**

**6.1. W przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. regulaminu nr 78, dodatkowo, połączenie (połączenia) homologowanego zespołu okładzin hamulcowych:**

Additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78, approved brake lining assembly combination(s):

**Nie dotyczy**

**N/a**

7. **Data przedstawienia do homologacji:**  
Submitted for approval on:  
**2017-04-05**
8. **Placówka techniczna wykonująca badania homologacyjne:**  
Technical service responsible for approval tests:  
**Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska**  
Automotive Industry Institute, Jagiellońska Str. 55, 03-301 Warsaw, Poland
- 8.1. **Data sprawozdania z badań:**  
Date of test report:  
**2017-03-31**
- 8.2. **Numer sprawozdania z badań:**  
Number of test report:  
**BLP.068.17H**
9. **Udzielono/rozszerzono/odmówiono udzielenia/cofnięto homologację**  
Approval granted/extended/refused/withdrawn
10. **Miejscowość:** **Warszawa**  
Place: **Warsaw**
11. **Data:** **12 maja 2017 r.**  
Date: **12<sup>th</sup> of May 2017**
12. **Podpis:**  
Signature:   
**DYREKTOR**  
**Jan Urdałowski**
13. **Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dostępnych na żądanie dokumentów składających się na akta homologacyjne, przedłożonych organom udzielającym homologacji typu.**  
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities delivered the approval and which can be obtained upon request  
**Lista dokumentów:**  
List of documents:  
1. **Dokument informacyjny KAMPOL, edycja 005/17**  
KAMPOL information document, issue 005/17  
2. **Sprawozdanie z badań nr BLP.068.17H**  
Test report No. BLP.068.17H





**DYREKTOR  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO**

Warszawa, dnia 12 maja 2017r.

TDT.H9-1003-10811-387/17

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 70h ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) oraz art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego:

**wydaje świadectwo homologacji „Zawiadomienie”**

**nr E20 90R-02A0815/0151**

„Zawiadomienie” o udzieleniu homologacji stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

## **UZASADNIENIE**

Decyzja niniejsza zgodna jest z wnioskiem strony, dlatego też zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia.

## **POUCZENIE**

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, gdyż jest zgodna z żądaniem strony.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



**DYREKTOR**  
*[Signature]*

**Otrzymuje:**

1. KAMPOL Spółka jawna  
Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński  
Plac Sportowy 10  
07-220 Kamięńczyk  
-za potwierdzeniem odbioru
2. a/a