

**ZAWIADOMIENIE:
COMMUNICATION:**



**Wydane przez: DYREKTOR TRANSPORTOWEGO DOZORU
TECHNICZNEGO**

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

**Issued by: DIRECTOR OF TRANSPORTATION TECHNICAL
SUPERVISION**

Chałubińskiego Str. 8, 00-613 Warsaw, Poland

dotyczące: UDZIELENIA HOMOLOGACJI

concerning: APPROVAL GRANTED

ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

APPROVAL EXTENDED

ODMOWY UDZIELENIA HOMOLOGACJI

APPROVAL REFUSED

COFNIĘCIA HOMOLOGACJI

APPROVAL WITHDRAWN

OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI

PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED



zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulca bębnowego zgodnie z regulaminem nr 90.

of a replacement brake lining assembly or replacement drum brake lining pursuant to Regulation No. 90.

Nr homologacji: E20 90R-02 A 0815 / 0137 **Nr rozszerzenia:**
Approval No.: Extension No.:

- Nazwa i adres występującego o homologację:** **KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński,
Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska /
Poland**
Applicant's name and address:
- Nazwa i adres producenta:** **KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński,
Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska /
Poland**
Manufacturer's name and address:
- Marka i typ zespołu okładzin hamulcowych / okładziny hamulca bębnowego:** **KAMPOL KP-02**
Make and type of brake lining assembly / drum brake lining:
- Marka i typ okładziny hamulcowej:** **BERAL 1127**
Make and type of brake lining:
- Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych / typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako oryginalny zespół okładzin hamulcowych / oryginalną okładzinę hamulca bębnowego:** **Nie dotyczy**
Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type / drum brake lining type qualifies as original brake lining assembly / original drum brake lining: N/A
- Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych / typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako zamienny zespół okładzin hamulcowych / zamienną okładzinę hamulca bębnowego:** **Dokument informacyjny Kampol,
edycja 069/15**
Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type / drum **Kampol information document,**

brake lining type qualifies as replacement brake lining
assembly/replacement drum brake lining:

069/15 issue

6.1. W przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu Nie dotyczy punktu 2.9. regulaminu nr 78, dodatkowo, połączenie (połączenia) homologowanego zespołu okładzin hamulcowych:

Additionally in the case of combined braking systems in the meaning of N/A paragraph 2.9. of Regulation No. 78, approved brake lining assembly combination(s):

7. Data przedstawienia do homologacji: 2015-09-03
Submitted for approval on:

8. Placówka techniczna wykonująca badania homologacyjne: Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska
Technical service responsible for approval tests: Automotive Industry Institute, Jagiellońska Str. 55, 03-301 Warsaw, Poland

8.1. Data sprawozdania z badań: 2015-08-28
Date of test report:

8.2. Numer sprawozdania z badań: BLP.186.15H
Number of test report:

9. Udzielono homologację / ~~rozszerzono~~ / ~~odmówiono udzielenia~~ / ~~cofnięto~~
Approval granted / ~~extended~~ / ~~refused~~ / ~~withdrawn~~

10. Miejscowość: Warszawa
Place: Warsaw

11. Data: 28 września 2015 r.
Date: 28th of September 2015

12. Podpis:
Signature:

DYREKTOR
p.o.
Andrzej Kolasa



13. Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dostępnych na żądanie dokumentów składających się na akta homologacyjne, przedłożonych organom udzielającym homologacji typu.
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities delivered the approval and which can be obtained upon request

Lista dokumentów:

List of documents:

- 1. Dokument informacyjny Kampol, edycja 069/15**
Kampol information document, 069/15 issue
- 2. Sprawozdanie z badań nr BLP.186.15H**
Test report No. BLP.186.15H